

# PRÜFBERICHT

2021/1026-003

Kontrollprüfung: **RA I 0/22, U-A**

Gemäß RVS 08.15.02 – Ausgabe 2021-03-01,  
ÖNORM B 3140 - Ausgabe 2016-06-01 und  
Recycling-Baustoffverordnung – RBV (BGBl. II Nr. 290/16)

Hersteller: **HWK Recycling GmbH**  
**Franz-Cervinka-Weg 3**  
**A-6372 Oberndorf i. Tirol**

Produktionsstätte: **Recyclingplatz Oberndorf**

# INHALTSVERZEICHNIS

## Inhalt

|  |   |
|--|---|
| Allgemeine Angaben .....   | 3 |
| Auftraggeber .....   | 3 |
| Beauftragung.....  | 3 |
| Prüfgut.....   | 3 |
| Hersteller .....   | 3 |
| Produktionsstandort .....  | 3 |
| Durchführung .....   | 3 |
| Prüfergebnisse .....   | 4 |
| Bautechnische Eigenschaften und Stoffliche Zusammensetzung ..... | 4 |
| Umweltverträglichkeit - Qualitätsklasse .....                    | 5 |
| Korngrößenverteilung im Anlieferungszustand – Abbildung 1 .....  | 6 |
| Beurteilung .....  | 7 |

# ALLGEMEINE ANGABEN

## Allgemeine Angaben

### AUFTRAGGEBER

HWK Recycling GmbH, Franz-Cervinka-Weg 3 in A-6372 Oberndorf i. Tirol, vertreten durch Hr. Karl Reich.

### BEAUFTRAGUNG

Der Auftraggeber beauftragte die BauLab Baustoffprüfung und Consulting e.U. mit der Durchführung einer Kontrollprüfung nach folgenden Regelwerken:

- RVS 08.15.02: Technische Vertragsbedingungen  
Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten  
Ungebundene Tragschichten mit Asphaltgranulat, Ausgabe 1. März 2021
- ÖNORM B 3140, Rezyklierte Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Anwendungen sowie für Beton, Ausgabe: 2016-06-01

### PRÜFGUT

Bezeichnung gem. § 11 RBVO: RA I 0/22, U-A

Art des Materials: rezykliertes gebrochenes Asphaltgranulat

Größtkorn: 22 mm

Herkunft: div. Straßenaufbrüche – Bezirk Kitzbühel

Bautechnische Klassifizierung: Güteklasse I

Produktionszeitraum: 09.08.2021 bis 16.08.2021 (31 Std.)

Produktionsmenge - Charge: ca. 4.500t

### HERSTELLER

HWK Recycling GmbH, Franz-Cervinka-Weg 3 in A-6372 Oberndorf i. Tirol

### PRODUKTIONSSTANDORT

Recyclingplatz Oberndorf

### DURCHFÜHRUNG

Die Durchführung der Probenahme erfolgte gemäß EN 932-1 an einer kegelförmigen Aufschüttung am 19.08.2021 durch Herrn Reinhard Moser / BauLab.

Die Prüfung der Umweltverträglichkeit erfolgte durch die akkreditierte Prüfstelle der AGROLAB Austria GmbH, Meggenhofen.

Die Prüfungen erfolgten im Zeitraum vom 20.08.2021 bis 01.09.2021.

## Prüfergebnisse

Der nachgereichten Tabellen sind die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen zu entnehmen.

### BAUTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND STOFFLICHE ZUSAMMENSETZUNG

| Merkmal   | Prüfnorm        | Symbol                 | Einheit             | Ergebnis    | Kategorie <sup>1)</sup>  | Soll <sup>2)</sup>   | Anforderung |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|--|-------------|
| Geometrische Anforderungen  |                 |                        |                     |             |                          |  |             |
| Stückgrößenverteilung   | EN 933-1        | <i>G</i>               | M.-%                | 99,1        | <i>G</i> <sub>A85</sub>  | <i>G</i> <sub>A85</sub>  | Erfüllt     |
|   |                 | -                      | M.-%                | siehe Abb.1 | -                        | Bild A.1, ON B 3140  | Erfüllt     |
| Gehalt an Feinanteilen  | EN 933-1        | <i>f</i>               | M.-%                | 2,3         | <i>f</i> <sub>3</sub>    | <i>f</i> <sub>3</sub> , <i>f</i> <sub>5</sub> , <i>f</i> <sub>7</sub> , <i>f</i> <sub>9</sub> , <i>f</i> <sub>12</sub> | Erfüllt     |
| Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen                                      |                 |                        |                     |             |                          |  |             |
| Anteil Beton, Betonprodukte, Mörtel, Mauersteine aus Beton  | ÖNORM EN 933-11 | <i>R<sub>c</sub></i>   | M.-%                | NPD         | <i>R<sub>cNR</sub></i>   | <i>R<sub>cNR</sub></i>   | Erfüllt     |
| Anteil <i>R<sub>c</sub></i> + <i>R<sub>u</sub></i> + <i>R<sub>g</sub></i>                                       |                 | <i>R<sub>cug</sub></i> | M.-%                | NPD         | <i>R<sub>cugNR</sub></i> | <i>R<sub>cugNR</sub></i>   | Erfüllt     |
| Anteil Mauerziegel (Mauersteine und Ziegel), Kalksandsteine, nicht schwimmender Porenbeton                      |                 | <i>R<sub>b</sub></i>   | M.-%                | 0           | <i>R<sub>b10-</sub></i>  | <i>R<sub>b10-</sub></i>  | Erfüllt     |
| Anteil bitumenhaltige Materialien   |                 | <i>R<sub>a</sub></i>   | M.-%                | 96          | <i>R<sub>a95</sub></i>   | <i>R<sub>a95</sub></i>   | Erfüllt     |
| Anteil Glas   |                 | <i>R<sub>g</sub></i>   | M.-%                | 0           | <i>R<sub>g2-</sub></i>   | <i>R<sub>g2-</sub></i>   | Erfüllt     |
| Anteil sonstige Materialien (bindige Materialien, Metalle, nicht schwimmendes Holz, Kunststoff und Gummi, Gips) |                 | <i>X</i>               | M.-%                | 0           | <i>X<sub>1-</sub></i>    | <i>X<sub>1-</sub></i>  | Erfüllt     |
| Anteil <i>R<sub>g</sub></i> + <i>X</i>  |                 | -                      | M.-%                | 0           | -                        | ≤ 1 M.-%   | Erfüllt     |
| Anteil schwimmendes Material  |                 | <i>FL</i>              | cm <sup>3</sup> /kg | 0,3         | <i>FL<sub>5-</sub></i>   | <i>FL<sub>5-</sub></i>   | Erfüllt     |
| Anteil glasierter Keramik   |                 | -                      | M.-%                | 0           | -                        | ≤ 5 M.-%   | Erfüllt     |

<sup>1)</sup>Gemäß ÖNORM EN 13242 <sup>2)</sup>Anforderung für RA 0/22, Güteklasse I gemäß ÖNORM B 3140:2016

# PRÜFERGEBNISSE

## UMWELTVERTRÄGLICHKEIT - QUALITÄTSKLASSE


| Parameter                      | Prüfnorm        | Einheit  | Ergebnis | Grenzwert <sup>2)</sup> |      | Qualitätsklasse |
|--------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------------------|------|-----------------|
|                                |                 |          |          | U-A                     | U-B  |                 |
| Eluat bei L/S 10 <sup>1)</sup> |                 |          |          |                         |      |                 |
| pH-Wert                        | EN ISO 10523    | -        | 9,5      | 7,5 -12,5               |      | U-A             |
| Elektr. Leitf.                 | EN 27888        | mS/m     | 8,8      | 150 (200) <sup>3)</sup> |      | U-A             |
| Chrom gesamt                   | EN ISO 17294-2  | mg/kg TM | <0,003   | 0,60                    | 1,0  | U-A             |
| Kupfer                         | EN ISO 17294-2  | mg/kg TM | <0,003   | 1,0                     | 2,0  | U-A             |
| Nickel                         | EN ISO 17294-2  | mg/kg TM | <0,003   | 0,40                    | 0,60 | U-A             |
| Ammonium-N                     | EN ISO 11732    | mg/kg TM | <0,1     | 4,0                     | 8,0  | U-A             |
| Chlorid                        | EN ISO 10304-1  | mg/kg TM | 16       | 800                     | 1000 | U-A             |
| Nitrit-N                       | EN ISO 13395    | mg/kg TM | <0,02    | 2,0                     | 2,0  | U-A             |
| Sulfat-SO <sub>4</sub>         | EN ISO 10304-1  | mg/kg TM | 32       | 2500                    | 6000 | U-A             |
| TOC                            | EN 1484         | mg/kg TM | 14       | 100                     | 200  | U-A             |
| Gesamtgehalt <sup>1)</sup>     |                 |          |          |                         |      |                 |
| Blei                           | EN ISO 11885    | mg/kg TM | 7,8      | 150                     | 150  | U-A             |
| Chrom ges.                     | EN ISO 11885    | mg/kg TM | 28       | 90                      | 90   | U-A             |
| Kupfer                         | EN ISO 11885    | mg/kg TM | 38       | 90                      | 90   | U-A             |
| Nickel                         | EN ISO 11885    | mg/kg TM | 21       | 60                      | 60   | U-A             |
| Zink                           | EN ISO 11885    | mg/kg TM | 75       | 450                     | 450  | U-A             |
| KW-Index (C10-C17)             | EN 14039        | mg/kg TM | <10      | 150                     | 200  | U-A             |
| Σ16 PAK gem. EPA               | EN 15527        | mg/kg TM | 0,48     | 12,0                    | 20   | U-A             |
| Verunreinigungen               |                 |          |          |                         |      |                 |
| FL                             | ÖNORM EN 933-11 | cm³/kg   | 0,3      | ≤4                      | ≤5   | U-A             |
| Rg+X                           | ÖNORM EN 933-11 | M.-%     | 0        | ≤1                      | ≤1   | U-A             |

<sup>1)</sup> Gemäß Prüfbericht AGROLAB Austria GmbH – 507769 - 413149 vom 01.09.2021

<sup>2)</sup> Gemäß Recycling-Baustoffverordnung, Anhang 2, Tabelle 1

<sup>3)</sup> Bei einem pH-Wert zwischen 11,0 und 12,5 beträgt der Grenzwert 200 mS/m

## KORNGRÖßENVERTEILUNG IM ANLIEFERUNGSZUSTAND – ABBILDUNG 1



--- Sieblinienbereich für RA 0/22, Güteklasse I, ÖNORM B 3140:2016

○ Grenzwerte für 0/22 gem. EN 13242  $G_{A85}$

| Summe Siebdurchgang |       |       |       |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [mm]                | 0,063 | 0,125 | 0,250 | 0,5 | 1,0  | 2,0  | 4,0  | 8,0  | 11,2 | 16,0 | 22,4 | 31,5  | 45    | 63    | 90    | 125   | 180   |
| [M.-%]              | 2,3   | 2,9   | 4,1   | 6,7 | 11,9 | 21,4 | 36,2 | 58,8 | 75,6 | 91,2 | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

## Beurteilung

Gemäß den durchgeführten Prüfungen entspricht die geprüfte Probe mit der Handelsbezeichnung „RA I 0/22, U-A“, gemäß den Vorgaben der ÖNORM B 3140, Ausgabe 2016-06-01, den Anforderungen für eine frostsichere und frostbeständige ungebundene Oberen Tragschicht 0/22 der Güteklasse I für rezykliertes gebrochenes Asphaltgranulat, sowie der umwelttechnischen Klassifizierung der Qualitätsklasse U-A gemäß Recycling-Baustoffverordnung.

Des Weiteren werden die Anforderungen für ungebundene Obere Tragschichten 0/22 der Güteklassen I und II bzw. die Anforderungen an ungebundene Tragschichten 0/22 ohne gebundene Überbauung der Güteklasse III gemäß RVS 08.15.02 eingehalten.

### Anmerkung:

Recycling-Baustoffe der Qualitätsklasse U-A unterliegen nicht den Einsatzbeschränkungen des §13 der Recycling-Baustoffverordnung.



**baulab**  
Baustoffprüfung und Consulting e.U.  
AMERLING 112 / A-6235 KRAMSACH  
Tel: +43(0)5337 213 05, Fax: +43(0)5337 213 05-1  
www.baulab.tiroi, office@baulab.tiroi

Reinhard Moser  
Laborleiter

Kramsach, am 01.09.2021

# PROBENAHRME

## PROBENAHRMEBERICHT GEMÄß ÖNORM EN 932-1

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Probennummer</b>                     | 2021/1026-003             |
| <b>Probenehmer</b>                      | Reinhard Moser            |
| <b>Bezeichnung</b>                      | <b>RA I 0/22, U-A</b>     |
| <b>Auftraggeber</b>                     | HWK Recycling GmbH        |
| <b>Entnahmeort</b>                      | Recyclingplatz Oberndorf  |
| <b>Datum und Uhrzeit der Probenahme</b> | 19.08.2021<br>14:20       |
| <b>Prüflos - Charge</b>                 | ca. 4.500t                |
| <b>Probenahmeverfahren</b>              | kegelförmige Aufschüttung |
| <b>Probenahmegeräte</b>                 | Schaufel                  |
| <b>Anzahl der Einzelprobe</b>           | 10                        |
| <b>Masse der Sammelprobe</b>            | ca. 50kg                  |
| <b>Probenteilung</b>                    | -                         |
| <b>Anmerkungen</b>                      | -                         |

UNTERSCHRIFT-PROBENEHMER:



**baulab**  
Baustoffprüfung und Consulting e.U.  
AMERLING 112 A-6233 KRAMSACH  
Tel.: +43(0)5337 213 05 ; Fax: +43(0)5337 213 05-1  
www.baulab.tirol ; office@baulab.tirol



# PROBENAHME

## FOTODOKUMENTATION



Abbildung 1 - Haufwerk



Abbildung 2 – Detailaufnahme des Materials